





Прямой марш.
Верхний, нижний
и промежуточные элементы
с прямыми ступенями




Поворот на 90°
Угловой элемент
с угловой и забежными ступенями




Поворот на 90°
Угловой элемент
с площадкой и прямыми ступенями


Схема расположения ступеней относительно опорных площадок металлического каркаса



Разметка ступеней для засверливания под больца, болты крепления (отверстие $\varnothing 9$ мм) и стойки перил (отверстие $\varnothing 26$ мм)



Разметка поручня под крепление к стойкам перил (глухое отверстие $\varnothing 7 \times 30$ мм)
количество отверстий и общая длина поручня - в зависимости от конфигурации лестницы



$L=287$ мм (для лестницы с шагом 180 мм) и $L=317$ мм (для лестницы с шагом 225 мм)